

**SEWING MACHINE TABLE**  
**COMFORT 6 ( C 6L , C 6XL )**  
**СТОЛ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ**



# SYMBOLS



**ATTENTION**

**ВНИМАНИЕ**



**ASSEMBLY & ADJUSTMENT**

**СБОРКА РЕГУЛИРОВКА**




**OPERATION**

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ**




**STORAGE**

**ХРАНЕНИЕ**




**INDICATING MARK**

**ОБОЗНАЧЕНИЕ**




**SPECIAL OPERATION**

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ**




**WATCH DVD**

**СМОТРЕТЬ DVD**



**EQUALITY**

**РАВЕНСТВО**
































**EVEN SURFACE**

**РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ**






010001	2x	010002	2x	010003	2x	010004	2x
010006	2x	010007	2x	010008	2x	010009	2x
010011	3x	010012	3x	010013	3x	010023	1x
010024	1x	010025	1x	010026	1x	010027	1x
010028	2x	010041	1x				

 020001 4x	 020002 4x	 020003 2x	 020004 2x	 020005 2x	
 020006 6x	 020008 2x	 020010 2x L 660	 020011 2x	 020012 2x	 020021 4x
 5x 020013 CR			 5x 020013 CL		
 5x 020015 DR			 5x 020015 DL		

 030001 3 * 16 66x	 030002 3,5 * 16 44x	 030003 6,2 * 50 28x	 030004 φ5 * 30 8x	 030005 4,2 * 16 50x	 030006 2,9 * 13 8x	 030007 φ6 4x
 030008 φ4 12x	 030009 M4 * 20 12x	 030010 φ6 8x	 030011 φ15 26x	 030012 φ18 16x	 030013 L = 35 16x	
 030014 φ15 h12 16x	 030015 φ8 * 30 18x	 030016 φ8 * 30 6x	 030017 φ15 h12 6x	 030022 M10 4x	 030023 φ10 4x	 030027 M4 * 35 2x







- 1** 8 x 030011  
030003  
8 x

010003

010006

010008

010004

**2** 020001

2 x



2 x 030004


**3** 020002


2 x









2 x 030004

















**030005**





**21** 4x 030011  
4x 030003

010023

**23** 030013  
4x

010024

**24** 4x 030014    4x 030012

010027

**20** 030002  
**10x** 020013 CR  
**5x**

010025

**22** 6x 030011  
6x 030003

010026

**25**  
4x 030022  
4x 030023  
4x 020021

**20**  
 020013 CL  
**5x** 030002  
**10x**






**30**

6x 030001

3x 020015 DR

030016 **27**

6x



**30**

3x 020015 DL

6x 030001


**29** 030009 030008

6x 6x

3x 020006

**26** 030015

6x



**32**

030002

4x



1x 050004

**33**

030001

2x

1x 020015 DR



**34** 030003

2x

**31** 030027 030008

2x 2x





1x 020006

**33**

030001

2x

1x 020015 DL







**R**




**R**



**L**







6

