

SEWING MACHINE TABLE
COMFORT 1 (C 1L , C 1XL)
СТОЛ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ



SYMBOLS



ATTENTION

ВНИМАНИЕ



ASSEMBLY & ADJUSTMENT

СБОРКА РЕГУЛИРОВКА




OPERATION

ЭКСПЛУАТАЦИЯ




STORAGE

ХРАНЕНИЕ




INDICATING MARK

ОБОЗНАЧЕНИЕ




SPECIAL OPERATION

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ




WATCH DVD

СМОТРЕТЬ DVD



EQUALITY






РАВЕНСТВО















EVEN SURFACE

РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



010001 1x 010002 1x 010003 1x 010004 1x
 010006 1x 010007 1x 010008 1x 010009 1x

 020001 2x	 020002 2x	 020003 1x	 020004 1x	 020005 1x
---	---	--	--	--

 020006 1x	 020008 1x	 020010 L 660 1x	 020011 1x	 020012 1x
--	--	---	--	--

 030001 3 * 16 23x	 030002 3,5 * 16 8x	 030003 6,2 * 50 8x	 030004 φ5 * 30 4x	 030005 4,2 * 16 25x	 030006 2,9 * 13 4x
 030007 φ6 2x	 030008 φ4 2x	 030009 M4 * 20 2x	 030010 φ6 4x	 030011 φ15 8x	 030012 φ18 6x



 030013 L = 35 6x	 030015 φ8 * 30 6x	 030014 φ15 h12 6x
--	---	---






S 4 S 10





1 8 x  030011
030003
8 x 

010003

010006





010008




2 020001
2 x 
2 x 
2 x  030004


010004

3 020002
2 x 
2 x 
2 x  030004









030005

